

UVV Dokumentation

Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**

Inhaltsverzeichnis

Maske "Prüfung"

1

Button: Speichern

1

Button: Prüfung abbrechen

1

Button: Plakette erteilen

1

Button: Plakette nicht erteilen

1

Button: Prüfteil verschrotten

1

Maske "Prüfung"

In dieser Maske werden die Ergebnisse der Untersuchung des [Prüfteiles](#) eingetragen.

Nach Eingabe der Pflichteingaben kann ein Prüfbericht erstellt werden.

Die Formulare haben jeweils den selben Kopf- und Fußbereich, der Mittelteil variiert jedoch nach den unterschiedlichen Objekttypen.

In der Prüfung gibt es folgende Schaltflächen:

Button: Speichern

Ergebnisse der Prüfung werden zwischengespeichert

Button: Prüfung abbrechen

Die Eingaben werden verworfen

Button: Plakette erteilen

Nach Prüfung der Eingaben wird die Gültigkeit des Prüfteiles aktualisiert, und der Prüfbericht an die eingetragenen Empfänger versendet.

Button: Plakette nicht erteilen

Momentan nicht in Benutzung, das Prüfteil ist nicht gültig. Button wird ausgeblendet.

Button: Prüfteil verschrotten



Noch nicht implementiert

Das Prüfteil bekommt keine neue Plakette, sondern wird aus dem Verkehr gezogen.

Status des Prüfteiles ist „verschrottet“

Die Plakette wird auf ungültig gesetzt.

Der Button „Neue Prüfung“ verschwindet.

Nächster Prüftermin wird auf 0/0 gesetzt.

Es wird ein Prüfteilbericht erstellt und versendet, auf dem quer „Verschrottet“ steht.

Prüfteil ist in der Liste durchgestrichen.

Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**